

Продукция SKF для промышленных трансмиссий

**Звездочки****Звездочки SKF**

Пример:

**P H S**Предфикс SKF

25-1	Номер типа цепи по ANSI
05B-1	Номер типа цепи по BS/ISO

**0 8 B - 1 B S H 1 0 X 1 1**

A	Профиль звездочки: Тип A с "черновым" отверстием
B	Профиль звездочки: Тип B с "черновым" отверстием
C	Профиль звездочки: Тип C с "черновым" отверстием
BS	Профиль звездочки: Тип BS с "чистовым" отверстием и шпоночным пазом
TB	Профиль звездочки: с отверстием под коническую втулку

H	Звездочка с закаленными зубьями (указывается для соответствующего типа)
---	---

10	Количество зубьев
----	-------------------

11	"Чистовое" отверстие (указывается для соответствующего типа)
----	--

**Двойные звездочки SKF (BS/ISO или ANSI)**

Пример:

**P H S**Предфикс SKF

25-1	Номер типа цепи по ANSI
05B-1	Номер типа цепи по BS/ISO

**0 8 B - 1 D S T B H 1 2 H**

DS	Двойная звездочка
----	-------------------

A	Профиль звездочки: Тип A с "черновым" отверстием
TB	Профиль звездочки: Тип ATB с отверстием под коническую втулку

H	Звездочка с закаленными зубьями (указывается для соответствующего типа)
---	---

12	Количество зубьев
----	-------------------

H	Звездочка повышенной прочности (указывается для соответствующего типа)
---	--